

Windows CE 6.0 ドライバソフト組み込み方法

Platform Builder を用いて、下記の手順に沿ってドライバソフトを組み込んでください。

1. ZIP ファイル を 解 凍 し、tbupddce.reg, tbcilib.exe, tbcilibdll.dll, tbupddce.dll, tbupddceusb.dll(USB コントローラを使用する場合)があることを確認してください。そして、それぞれを任意のディレクトリに保存してください。
2. project.bib を編集して下記の行を MODULES セクションに追加してください。
tbupddce.dll \$(保存されているディレクトリ)¥tbupddce.dll NK SK
tbcilibdll.dll \$(保存されているディレクトリ)¥tbcilibdll.dll NK
3. もし USB コントローラを使用する場合は、下記の行も追加してください。
tbupddceusb.dll \$(保存されているディレクトリ)¥tbupddceusb.dll NK SK
4. project.bib を編集して下記の行を FILES セクションに追加してください。
tbcilib.exe \$(保存されているディレクトリ)¥tbcilib.exe NK
5. project.reg に tbupddce.reg の内容を追加してください。
6. もし USB コントローラを使用する場合は、下記の内容も追加してください。
[HKEY_LOCAL_MACHINE¥Drivers¥USB¥LoadClients¥2810_1000¥Default¥Default¥
Tbupddceusb]
"DLL"="Tbupddceusb.dll"
"Order"=dword:1
"Index"=dword:1
"Prefix"="USB"
7. Platform Builder を使ってイメージをビルドしてください。

以上